

## Rýchly návod




# Odstránenie osobných ochranných pracovných prostriedkov (OOPP) po zdravotných výkonoch tvoriacich aerosól

OOPP musia byť odstránené  
v poradí, ktoré minimalizuje riziko  
krížovej kontaminácie.

### Poradie pre odstránenie OOPP:

1

**Rukavice** –  
vonkajšia strana  
rukavíc je  
kontaminovaná



Očistite si ruky  
gélom s obsahom  
alkoholu


2

**Plášť** – predná časť  
plášťa a rukávy  
sú kontaminované



3

**Ochrana očí** – vonkajšia  
časť je kontaminovaná



4

**Respirátor** –  
očistite si ruky alkoholo-  
vým dezinfekčným pro-  
striedkom. Nedotýkajte  
sa prednej časti respira-  
tora, nakoľko je konta-  
minovaný



5

Dôkladne  
si umyte ruky  
mydlom  
a vodou

